


## 落雪が原因のガス設備破損、ガスもれ事故にご注意を!

- 岩手県内では、令和3年1月中に屋根からの落雪がガス設備に直撃し、調整器や高圧ホースの接続部が破損して、LPガスがもれる事故が5件発生しました。天候の急変による大雪、その後の気温上昇による雪どけにより、落雪が直撃したガス設備が耐えられなかったものと推定されます。
- 屋根の雪下ろしや周囲の除雪を行う際は、ガス設備に衝撃を与えないよう注意してください。また、雪害対策についても、LPガス販売店にお気軽に相談してください。



## 安全・安心のための点検・調査にご協力ください。

- 皆さまが安心してLPガスを使えるように、保安機関の認定を受けたLPガス販売店または販売店から依頼を受けた保安機関が、液化石油ガス法に基づいて点検・調査を行います。皆さまのご協力をお願いいたします。
- ① 容器交換のつど  
LPガス容器・調整器・容器バルブ・ガス供給管の外観点検
  - ② 1年に1回以上  
地下室等の配管からのガスもれ調査、白ガス管等の埋設配管からのガスもれ調査
  - ③ 原則として4年に1回以上  
調整器の機能点検、配管のガスもれ調査、ガス器具や給排気設備等の調査など、ガス設備全般の点検・調査

LPガス販売店

**LPガス**  
人と地球にスマイルを